

ESPAÑOL

Protección contra sobretensiones para fuente de alimentación, (SPD clase I, tipo 1)

- Para redes de 2 conductores (L-N, L-PEN)
- Para sistemas TN / TT

1. Advertencias de seguridad

ADVERTENCIA

La instalación y la puesta en marcha solo deben ser efectuadas por personal especializado con cualificación adecuada. A tal efecto, deben cumplirse las respectivas normas del país.

ADVERTENCIA: Peligro de descarga eléctrica y de incendio

Antes de la instalación, compruebe si el aparato presenta desperfectos externos. Si este estuviera defectuoso, no deberá ser utilizado.

IMPORTANTE

Tenga en cuenta que la tensión máxima de servicio de la instalación no sobrepase la tensión constante máxima U_C .

2. Montaje (2)

IMPORTANTE: ¡Peligro de cortocircuito!

Al actuar sobre el dispositivo, por la cara trasera de la carcasa de las cámaras de extinción sale una corriente de aire ionizado. Cerciórese de que las aberturas de expulsión se encuentran libres de cuerpos extraños y mantenga las separaciones de montaje.

- Montaje sobre materiales fácilmente inflamables, líneas/piezas no aisladas y portadoras de corriente o piezas metálicas. (2, 1)

- Montaje sobre placa aislada no conductiva. (2, 2)

3. Conexión

① Cableado en forma de V
② Cableado de derivación

Para la instalación de descargadores de corrientes de rayo se requiere obligatoriamente el cable de conexión $S_{PE(N)}$. Utilice una sección transversal mínima de 6 mm². (4)

3.1 Longitudes de cable (3)

- Tienda los cables de conexión en dispositivos de protección contra sobretensiones (SPDs) con la menor longitud posible, evitando roces y usando los mayores radios de curvatura posibles. Así se obtendrá una protección óptima contra sobretensiones.

DIN VDE 0100-534	①	b	≤ 0,5 m preferentemente
IEC 60364-5-53	②	a + b	≤ 0,5 m preferentemente

* Barra equipotencial

3.2 Fusible previo (5)

- Tenga en cuenta los datos del fusible previo en la aplicación correspondiente.
- En caso de tratarse de fusibles generales de más de 200 A, implemente un tendido de cables de conexión a prueba de cortocircuitos y con puesta a tierra. Recomendación: use cables de elevada estabilidad térmica, p.ej. cables con aislante VPE/EPR.

3.3 Ejemplo de aplicación

– en el sistema TN-C 3+0 (4)

4. Medición de aislamiento

- Antes de realizar una medición de aislamiento en la instalación, desconecte el módulo de protección o anúlelo. De lo contrario, podrían producirse mediciones erróneas.
- Tras la medición del aislamiento, vuelva a conectar el módulo de protección.

Datos técnicos

Datos eléctricos	
Clase de ensayo IEC // Tipo EN	
Número de puertos	
Tensión nominal U_N	AC
Tensión constante máxima U_C	L-PEN
Corr. de rayo de prueba I_{imp} (10/350)µs	
Comportamiento TOV en U_T	
5 s / withstand mode (modo estacionario)	L-PEN
120 min / withstand mode	L-PEN
Nivel de protección U_p	L-PEN
Corriente de conductor de protección I_{PE}	
Resistencia al cortocircuito I_{SCCR}	
Capacidad para extinguir la corriente repetitiva I_f	L-PEN
Corriente de carga nominal I_L	
Fusible general máximo en caso de cableado de derivación (otro nivel)	
Fusible general máximo en caso de cableado continuo V (mismo nivel)	
Datos de conexión	
Sección de conductor	Rígido / flexible AWG
Longitud a desaislar	
Par de apriete	
Datos generales	
Temperatura ambiente (servicio)	
Humedad de aire admisible (servicio)	
Grado de protección	
Normas de ensayo	

ITALIANO

Protezione contro le sovratensioni per alimentatore (SPD classe I, tipo 1)

- Per reti a 2 conduttori (L-N, L-PEN)
- Per sistemi TT / TN

1. Indicazioni di sicurezza

AVVERTENZA:

L'installazione e la messa in servizio devono essere eseguite solo da personale tecnico qualificato. Durante queste operazioni rispettare le rispettive norme specifiche del paese.

AVVERTENZA: Pericolo di scosse elettriche e di incendi

Prima dell'installazione, verificare che il dispositivo non presenti danni esterni. Se il dispositivo è difettoso non deve essere utilizzato.

IMPORTANTE

Fare attenzione che la tensione di esercizio massima dell'impianto non superi la tensione permanente massima U_C .

2. Montaggio (2)

IMPORTANTE: Pericolo di corto circuito

Quando il dispositivo viene attivato, dalle camere di estinzione sul lato posteriore della custodia fuoriesce una corrente di aria ionizzata. Assicurarsi che le aperture di scarico non siano ostruite da corpi estranei e rispettare le distanze di montaggio previste.

- Montaggio su materiali facilmente infiammabili, cavi / componenti sotto tensione non isolati o componenti metallici. (2, 1)

- Montaggio su piastra non conduttiva isolata. (2, 2)

3. Collegamento

① Cablaggio a forma di V
② Cablaggio di diramazione

Per l'installazione di parafulmini è assolutamente necessario il cavo di connessione $S_{PE(N)}$. Utilizzare una sezione minima di 6 mm². (4)

3.1 Lunghezze dei cavi (3)

- Posare i cavi di connessione ai dispositivi di protezione contro le sovratensioni (SPD) con il percorso più breve possibile, senza anelli e con raggi di curvatura il più possibile ampi. In questo modo si ottiene una protezione ottimale contro le sovratensioni.

DIN VDE 0100-534	①	b	≤ 0,5 m preferito
IEC 60364-5-53	②	a + b	≤ 0,5 m preferito

* Barra collettore per compensaz. del pot.

3.2 Prefusibile (5)

- Rispettare le informazioni sul prefusibile nelle relative applicazioni.
- Con prefusibili con amperaggio > 200 A provvedere ad una posa a prova di cortocircuito e dispersioni a terra delle linee di collegamento. Consiglio: utilizzare cavi ad elevata stabilità termica, ad es. cavi con isolamento in polietilene reticolato/EPR.

3.3 Esempio applicativo

– nel sistema TN-C 3+0 (4)

4. Misurazione dell'isolamento

- Scollegare il dispositivo di protezione prima di eseguire la misurazione dell'isolamento nell'impianto o disinserire la tensione. In caso contrario è possibile che si verifichino errori di misurazione.
- Ricollegare nuovamente il dispositivo dopo aver misurato l'isolamento.

Dati tecnici

Dati elettrici	
Classe di prova IEC // Tipo EN	
Numero di porte	
Tensione nominale U_N	AC
Massima tensione permanente U_C	L-PEN
Corr. atmosferica di prova I_{imp} (10/350)µs	
Comportamento TOV in caso di U_T	
5 s / withstand mode	L-PEN
120 min / withstand mode	L-PEN
Livello di protezione U_p	L-PEN
Corrente conduttori di terra I_{PE}	
Resistenza ai corto circuiti I_{SCCR}	
Capacità di annullamento corrente di sequenza I_f	L-PEN
Corrente di carico nom. I_L	
Prefusibile massimo per cablaggio standard	
Prefusibile massimo per cablaggio di tipo passante (V)	
Dati di collegamento	
Sezione conduttore	Rígido / flessibile AWG
Lunghezza di spelatura	
Coppia di serraggio	
Dati generali	
Temperatura ambiente (esercizio)	
Umidità dell'aria consentita (esercizio)	
Grado di protezione	
Norme di prova	

Caractéristiques techniques

Caractéristiques électriques	
Classe d'essai CEI // Types EN	
Nombre de ports	
Tension nominale U_N	AC
Tension permanente maximale U_C	L-PEN
Courant de foudre d'essai I_{imp} (10/350)µs	
Réponse au TOV pour U_T	
5 s / mode résistance	L-PEN
120 min / withstand mode	L-PEN
Niveau de protection U_p	L-PEN
Courant résiduel I_{PE}	
Courant de court-circuit assigné I_{SCCR}	
Capacité de suppression du courant de suite I_f	L-PEN
Courant de charge nominal I_L	
Fusible en amont maximum pour câblage de lignes de dérivation	
Fusible en amont maximum pour câblage simple en V	
Caractéristiques de raccordement	
Section du conducteur	Rígide / souple AWG
Longueur à dénuder	
Couple de serrage	
Caractéristiques générales	
Température ambiante (fonctionnement)	
Humidité de l'air admissible (service)	
Indice de protection	
Normes d'essai	

Electrical data

FRANÇAIS

Protection antisurtension pour l'alimentation (SPD classe I, type 1)

- Pour réseaux à 2 fils (L-N, L-PEN)
- Pour systèmes TN / TT

1. Consignes de sécurité

AVERTISSEMENT :

L'installation et la mise en service ne doivent être confiées qu'à du personnel spécialisé dûment qualifié. Les directives propres à chaque pays doivent être respectées en la matière.

AVERTISSEMENT : risque de choc électrique et risque d'incendie

Avant l'installation, contrôler que l'appareil ne présente pas de dommages extérieurs. Si l'appareil est défectueux, il ne doit pas être utilisé.

IMPORTANT

Veiller à ce que la tension maximum de service de l'installation ne dépasse pas la tension permanente maximum U_C .

2. Montage (2)

IMPORTANT : Risque de court-circuit

A l'activation de l'appareil un courant d'air ionisé s'échappe des alvéoles d'extinction situées sur la face arrière du boîtier. Veiller à ce que les ouvertures d'évacuation ne contiennent aucun corps étranger et respecter les dégagements.

- Montage sur des matériaux facilement inflammables, câbles/pièces non isolés sous tension ou pièces métalliques. (2, 1)

- Montage sur une plaque de montage isolée non conductrice. (2, 2)

3. Raccordement

① Câblage en V
② Câblage en dérivation

Le câble de raccordement $S_{PE(N)}$ est indispensable pour l'installation de parafulmres. Utiliser une section minimum de 6 mm². (4)

3.1 Longueurs de ligne (3)

- Les câbles de raccordement posés sur les appareils de protection antisurtension (SPD) doivent être aussi courts que possible, sans boucle, et présenter, si possible, des rayons de courbure élevés.

DIN VDE 0100-534	①	b	de préférence ≤ 0,5 m
CEI 60364-5-53	②	a + b	de préférence ≤ 0,5 m

* Barre d'équipotentialité

3.2 Fusible en amont (5)

- Les indications relatives au fusible en amont sont à prendre en compte dans l'application correspondante.
- En présence de fusibles en amont > 200 A, l'opérateur doit veiller à ce que les câbles de raccordement soient posés avec une mise à la terre et une protection contre les court-circuits. Il est recommandé d'utiliser des câbles à stabilité thermique élevée, par ex. des câbles isolés VPR/EPR.

3.3 Exemple d'application

– dans le système TN-C 3+0 (4)

4. Mesure d'isolation

- Débrancher ou mettre hors tension l'équipement de protection avant d'effectuer une mesure de l'isolement dans l'installation. Si ceci n'est pas respecté, des erreurs de mesure peuvent survenir.
- Raccorder à nouveau l'appareil après avoir mesuré l'isolement.

Technical data

ENGLISH

Surge protection for power supply (SPD Class I, Type 1)

- For 2-wire networks (L-N, L-PEN)
- For TN / TT systems

1. Safety notes

WARNING:

Installation and startup may only be carried out by qualified personnel. The relevant country-specific regulations must be observed.

WARNING: Risk of electric shock and fire
Check the device for external damage before installation. If the device is defective, it must not be used.

NOTE

Ensure that the system's maximum operating voltage does not exceed the highest continuous U_C voltage.

2. Mounting (2)

NOTE: Risk of short circuit

When the device is activated, ionized airflow escapes from the arcing chamber on the back of the housing. Ensure that the exhaust openings are free from foreign matter, and observe the mounting clearances.

- Installation on easily inflammable materials, non-insulated live lines/parts or metallic parts. (2, 1)

- Installation on insulated, non-conductive mounting plate. (2, 2)

3. Connecting

① V-shaped wiring
② Stub wiring

For installation of the lightning arrester $S_{PE(N)}$ connection cable is essential. Use at least 6 mm² cross-section. (4)

3.1 Cable lengths (3)

- Lay the output cables to the surge protective devices (SPDs) as short as possible, without loops, and with the largest possible bending radii. This achieves optimal surge protection.

DIN VDE 0100-534	①	b	≤ 0.5 m recommended
IEC 60364-5-53	②	a + b	≤ 0.5 m recommended

* Equipotential bonding strip

3.2 Backup fuse (5)

- Follow the specifications for backup fuse in the respective application.
- For backup fuses > 200 A, make sure the connecting cables are grounded and short-circuit-proof. Recommendation: use cables with increased temperature stability, such as VPE/EPR insulated cables.

3.3 Application example

– in the TN-C system 3+0 (4)

4. Insulation testing

- Disconnect the protective device before conducting insulation testing on the system or disconnect it from the power source. Otherwise, faulty measurements may occur.
- Reconnect the device after the insulation testing.

Electrical data

DEUTSCH

Überspannungsschutz für die Stromversorgung (SPD Class I, Typ 1)

- Für 2-Leiter-Netze (L-N, L-PEN)
- Für TN- / TT-Systeme

1. Sicherheitshinweise

WARNUNG:

Die Installation und Inbetriebnahme darf nur von entsprechendem qualifiziertem Fachpersonal durchgeführt werden. Dabei sind die jeweiligen landesspezifischen Vorschriften einzuhalten.

WARNUNG: Gefahr durch elektrischen Schlag und Brandgefahr

Prüfen Sie vor der Installation das Gerät auf äußere Beschädigung. Wenn das Gerät defekt ist, darf es nicht verwendet werden.

ACHTUNG

Achten Sie darauf, dass die maximale Betriebsspannung der Anlage die höchste Dauerspannung U_C nicht übersteigt.

2. Montieren (2)

ACHTUNG: Kurzschlussgefahr

Beim Ansprechen des Gerätes tritt aus den Löschkammern auf der Gehäuserückseite ein ionisierter Luftstrom aus. Stellen Sie sicher, dass die Ausbläsöffnungen frei von Fremdkörpern sind und halten Sie die Montageabstände ein.

- Montage auf leicht entflammaren Materialien, nichtisolierten spannungsführenden Leitungen/ Teilen oder metallischen Teilen. (2, 1)

- Montage auf isolierter nicht leitfähiger Montageplatte. (2, 2)

3. Anschließen

① V-förmige Verdrahtung
② Stich-Verdrahtung

Für die Installation von Blitzstromableitern ist die Anschlussleitung $S_{PE(N)}$ zwingend erforderlich. Verwenden Sie einen Mindestquerschnitt von 6 mm². (4)

3.1 Leitungslängen (3)

- Verlegen Sie die Anschlussleitungen an Überspannungsschutzgeräte (SPDs) so kurz wie möglich, ohne Schleifen und mit möglichst großen Biegeradien. So erzielen Sie einen optimalen Überspannungsschutz.

DIN VDE 0100-534	①	b	≤ 0,5 m bevorzugt
IEC 60364-5-53	②	a + b	≤ 0,5 m bevorzugt

* Potenzialausgleichsschiene

3.2 Vorsicherung (5)

- Beachten Sie die Angaben zur Vorsicherung in der entsprechenden Applikation.
- Bei Vorsicherungen > 200 A sorgen Sie für erd- und kurzschlussfeste Verlegung der Anschlussleitungen. Empfehlung: Verwenden Sie Leitungen mit erhöhter Temperaturstabilität, z. B. VPE/EPR-isolierte Leitungen.

3.3 Applikationsbeispiel

– im TN-C-System 3+0 (4)

4. Isolationsmessung

- Klemmen Sie vor einer Isolationsmessung in der Anlage das Schutzgerät ab oder schalten Sie es frei. Anderenfalls sind Fehlmessungen möglich.
- Schließen Sie das Gerät nach der Isolationsmessung wieder an.

Technische Daten

PHOENIX CONTACT	PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG
	Flachmarktstraße 8, 32825 Blomberg, Germany
phoenixcontact.com	Fax +49-(0)5235-341200, Phone +49-(0)5235-300
MNR 9661787 - 01	2015-07-09

DE Betriebsanleitung für den Elektroinstallateur

EN Operating instructions for electrical personnel

FR Manuel d'utilisation pour l'électricien

IT Istruzioni per l'uso per l'elettricista installatore

ES Manual de servicio para el instalador eléctrico

FLT 25-400

2800106



